



WCR AFTER 50  
DDE-774



VW CRAFTER 50  
DDE-774



ŠIAULIAI



SPORTO  
CENTRAS

DUBYSA

SPORTS CENTER



KVIEČIAME  
SPORTUOTI!

CRAFTER

LT DDE 774

VW CRAFTED 50  
DDE-174

[www.dubysa.com](http://www.dubysa.com)

**SPORTO  
CENTRAS**

**DUBYSÄ**

**KVIEČIAMĖ  
SPORTUOTI!**

 ŠIAULIAI




W/CRAFTER 50  
DDE-774



VWCRAFT E 50  
DOE-474




VW CRAFTED 50  
D0E-114



VW CRAFTERS  
DDE-774




VW CRAFTED 50  
DDE-774



VW C RAPTER 50

DDE-774



VW CRAFTED 50  
DDE-774


VW CRAFTED 50  
DDE-774



VW CHAPTER 50  
DATE 7/74

VW CRAFTER 50  
DDE-774





VIN CRAFTER 50  
BDE-774



VW CATER 50  
DDE-774

FOR 12

WUC RATED SC  
003-774



VW CRAFTER 50  
BSE-774




W/RAFTER 50  
DDE-774




VWC RAFTER 50  
DDE-174





VWCRAFTER 50  
DDE-774

VW CRAFTED 50  
DDE 774



W W CRAFT 50  
DDE-474






VW CRAFTER 50  
NDE-774

5000 kg  
155/70R16C 107/158R  
SYNTHETISCH

W/CRAFTER 50  
DBE-774



W/CRAFTER 50  
DOE-7444




VW-CRAFTED 50  
DDE-774





VW CRAFTED 50  
DDE-774



UNCRATER 50  
DDE-774

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

Valstybės įmonė „Reglra“

REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

Permiso de circulación / Osvedčení o registraci / Registreringsattest /  
Zulassungsbescheinigung / Registreeerimistunnistus /  
Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής / Registration certificate /  
Certificat d'immatriculation / Carta di circolazione / Registrācijas apliecība /  
Forgalmi engedély / Certificat ta' Registrazzjoni / Kentekenbewijs /  
Dowód Rejestracyjny / Certificado de matricula / Osvedčenie o evidencii /  
Prometno dovoljenje / Rekisterõintodistus / Registreringsbeviset

EUROPOS BENDRIJA

B 606082

A DDE774

R RAUDONA

D.1 JW

D.3 CRAFTER 50

E WV1EZ222E286005564

(C.1.4) 145914542

C.1.1 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

MIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SPORTO MOKYKLAI

"DUBYSIA"

C.1.2 --

C.1.3 ŠIAULIAI, GUMBINĖS G. 18

C.4.a asmuo yra transporto priemonės  
savininkas

H

(parašas)

I 2007-09-14



B 2007-09-11

(B.1) 2007-09-11

D.2 2EKZ / LM5B1500N / SAF3CXA6

F.1 5000 kg

(F.4) --

G 2960 kg

J M2

(J.1) M2-CW---

K --

P.1 2461 cm<sup>3</sup>

P.2 80 kW

P.3 DYZELINAS

P.5 BJK021173

Q --

S.1 20

S.2 --

B 606082



586379 km  
0.0  
14.1  
10°C  
Bosch





## UAB AUTOARLITA

Kodas 145590738, PVM mokėtojo kodas LT455907314  
K. Donelaičio g. 70, Šiauliai

### Šiaulių sporto centras Dubysa

Įm. kodas 145914542  
Gumbinės g. 18A, Šiauliai

## DEFEKTAVIMO AKTAS

2025 03 27

Šiauliai

2025 03 27 į autoservisą UAB Autoarlita buvo pristatytas automobilis VW Crafter v/n DDE 774, VIN WV1ZZZ2EZ86005564.

Apžiūros metu buvo nustatyti šie gedimai:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Skilęs priekinis stiklas                                            |
| 2. | Daugybinė kėbulo korozija, kuri kelia pavojų automobilio stabilumui |
| 3. | Tepalų prasisunkimas variklio skyriuje                              |
| 4. | Išmetamųjų dujų kiekis viršija leistinas ribas                      |
| 5. | Neveikia saugos diržai                                              |
| 6. | Daugybiniai salono ir sėdynių defektai                              |
| 7. | Stabdžių diskų korozija                                             |
| 8. | Neveikia rankinis stabdis                                           |

Įvertinus atliktų defektų kokybišką pašalinimo kainą, ji ženkliai viršija dabartinę mikroautobuso rinkos kainą. Rinkoje VW Crafter keleivinis 2007 metų mikroautobusas kainuoja 7000 Eur. Variklio ir stabdžių sistemos remontas preliminarai kainuotų apie 2800 Eur. Kėbulo remonto darbai gali siekti apie 8000 Eur. Dėl išvardintų defektų ir minėtų remonto kaštų, siūlome Jums apsvarstyti galimybę dėl naujesnio mikroautobuso įsigijimo. Kol nebus pašalinti visi defektavimo akte išvardinti defektai, mikroautobusas yra nesaugus naudojimui.

Autoserviso vadovas



Arvydas Andriulis